

Инструкция по эксплуатации



Ручная система Slidekamera **X-CURVE** используется для непрерывного автоматического отслеживания объекта съемке при движении каретки вдоль направляющей.

Благодаря системе **X-CURVE** во время проезда камеры объект съемки все время находится в центре кадра.

Система отслеживания Slidekamera **X-CURVE** для слайдеров серии SP

Инструкцию в PDF-файле можно скачать на сайте www.Slidekamera.com

slidekamera  MADE IN EUROPE

Перед началом работы с системой отслеживания Slidekamera X-CURVE необходимо ознакомится с инструкцией по эксплуатации. Помните, что использование оборудования не в соответствии с инструкцией может привести к аварии или поломке оборудования, за которое производитель не отвечает.

В случае повреждения оборудования во время транспортировки необходимо предоставить:

- документ о покупке
- комплект пенопластовых вкладок, обеспечивающих сохранность товара при транспортировке.

В случае невыполнения данных требований производитель оставляет за собой право отмены гарантийных обязательств.

Фотографии товаров в инструкции могут незначительно отличаться от фактических товаров из-за внесенных производителем модификаций.

Производитель Slidekamera ®

High Engineering Technology CNC s.c.

Sebastian Pawelec Karol Mikulski

Glinia 45

82-522 Sadlinki

ИНН: 581-188-33-32

Офис продаж Slidekamera

80-175 Gdańsk (Polska)

Ul. Kartuska 386

tel./fax (+48) 58 710 41 04

e-mail: biuro@Slidekamera.pl / office@Slidekamera.com

www.Slidekamera.pl / www.Slidekamera.com

1. Элементы системы отслеживания Slidekamera X-CURVE для слайдеров серии SP

В первую очередь убедитесь, что в комплект поставки системы отслеживания Slidekamera X-CURVE входят все перечисленные ниже компоненты. При отсутствии каких-либо компонентов обращайтесь к своему дилеру.



Комплект поставки:


- два алюминиевых кронштейна [1]
- вращающаяся голова, снабженная специальными фиксирующими стальными роликами [2]
- направляющая, регулирующая угловое положение [3]
- инструкция по эксплуатации [4]

2. Крепление системы отслеживания Slidekamera X-CURVE для слайдеров серии SP

Закрепите кронштейны X-CURVE на верхней части ножек слайдера SP (разъем 1/4")



Накручиваем вращающуюся голову X-CURVE [1] на каретку слайдера. Далее засовываем направляющую [2] между специальными фиксирующими стальными роликами вращающейся головы.



Закрепляем направляющую в алюминиевых кронштейнах [3], установленных на ножках слайдера, с помощью винтов-барашков [4].



Отрегулируйте положение направляющей.



3. Работа с системой отслеживания Slidekamera X-CURVE

Устанавливаем объект съемки посередине слайдера на расстоянии не ближе чем 70 см от слайдера, далее устанавливаем каретку по середине слайдера и направляем объектив камеры на объект съемки

Перемещаем каретку в одну из сторон слайдера и ослабляем крепежные винты-барашки, крепящие направляющую. Устанавливаем камеру так, что бы объект был в центре кадра, и после этого блокируем направляющую с помощью винта-барашка.

Далее перемещаем каретку в другую сторону слайдера и повторяем те же действия. Если все сделано правильно, то при проезде камеры вдоль направляющей объект все время находится в центре кадра.

При установленном оборудовании при перемещении влево – вправо можно выполнять как панорамную съемку, так и обычную съемку. Имеется возможность работы системы отслеживания X-CURVE с электроприводами Slidekamera.



4. Транспортировка

Небольшой размер системы X-CURVE позволяет транспортировать ее в соответствующем чехле, установленной на слайдере.

